


BOLETIM DE ACOMPANHAMENTO DA ALOCAÇÃO DE ÁGUA 2017-2018 - AÇUDE TRUVISCO

Setembro/2017

Estados Hidrológicos / Volume Esperado / Volume Observado



Alocação de Água -
04/05/2017 - Rio do
Antônio - BA.

ANA - Coordenação de Marcos
Regulatórios e Alocação de
Água - (61) 2109-5566

Comissão de Acompanhamento
da Alocação de Água

Pedro Lima - DNOCS - (77)
99947-4514

Carla Pedreira - EMBASA - (77)
3454-8400

Jean Vitor Pereira- INEMA - (77)
3454-3738

Gabriel Romano Carvalho
Onofre - SINTRAF Caculé - (77)
98105-7392

Reginaldo Reis dos Santos -
CM Rio do Antônio - (77) 98852
- 1924

Nailton Guedes - PM Rio do
Antônio - (77) 98872 - 2081

Joelson Pereira - CBH Rio das
Contas - (77) 98844 - 1364

Sebastião Lima - PM Guajeru -
(77) 98856 - 2201

Mês	Volume Esperado (hm ³)	Volume Observado (hm ³)	Mês	Volume Esperado (hm ³)	Volume Observado (hm ³)	Mês	Volume Esperado (hm ³)	Volume Observado (hm ³)
mai/17	7,31	7,40	set/17	3,88	5,29	jan/18	1,90	
jun/17	6,73	6,82	out/17	3,30		fev/18	1,46	
jul/17	5,11	6,52	nov/17	2,80		mar/18	1,04	
ago/17	4,50	6,05	dez/17	2,34		abr/18	0,63	



AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUAS

BOLETIM DE ACOMPANHAMENTO DA ALOCAÇÃO DE ÁGUA 2017-2018 - AÇUDE TRUVISCO

Setembro/2017

Encaminhamentos da Alocação de Água

Atividade		Responsável	Prazo / Periodicidade	ATENDIDA	ATENÇÃO	NÃO ATENDIDA
1	Monitoramento					
1.1	Medição do nível da água no reservatório Truvisco (cotas)	DNOCS	Semanal			
1.2	Medição do nível de água no reservatório Lagoa da Horta (cotas) e dos volumes captados	EMBASA	Semanal			
1.3	Medição de vazões defluentes do reservatório Truvisco	ANA	Diária			
1.4	Consumo de energia elétrica para irrigação no entorno	ANA	Anual			
2	Instrumentação					
2.1	Recuperação hidromecânica do açude Truvisco	DNOCS	2017		Obs. 3	
2.2	Instalação de réguas para monitoramento do nível da água no açude Truvisco	ANA	2017			
2.3	Instalação de réguas para monitoramento do nível da água no açude Lagoa da Horta	EMBASA	Imediato			Obs. 1
2.4	Avaliação da localização e revisão da curva-chave da estação de monitoramento a jusante do açude Truvisco	ANA/INEMA	2017			
2.5	Batimetria do reservatório Truvisco	ANA	2017			
2.6	Batimetria do reservatório Lagoa da Horta	EMBASA	2017			
3	Regulação dos Usos					
3.1	Publicação do Marco Regulatório-MR	ANA/INEMA	Imediato			
3.2	Regularização dos usos sujeitos a outorga	ANA/INEMA	180 dias a partir da publicação do MR			
3.3	Campanhas de fiscalização	ANA/INEMA	Imediato			



AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUAS

BOLETIM DE ACOMPANHAMENTO DA ALOCAÇÃO DE ÁGUA 2017-2018 - AÇUDE TRUVISCO

Setembro/2017

Encaminhamentos da Alocação de Água

	Atividade	Responsável	Prazo / Periodicidade	ATENDIDA	ATENÇÃO	NÃO ATENDIDA
4	Outras Ações					
4.1	Articulação para desobstrução da comporta de descarga do reservatório Truvisco	Prefeituras de Caculé, Rio do Antônio, Guajeru e Licínio de Almeida	Imediato			Obs. 2
4.2	Mapeamento das comunidades rurais abastecidas a partir dos reservatórios e do rio entre os dois açudes (nome, localização e população estimada)	Comissão Gestora do açude Truvisco	Imediato			Obs. 2

OBSERVAÇÕES RELEVANTES

- 1 Solicitamos à EMBASA informações sobre a instalação das réguas no açude Lagoa do Horta, uma vez que a situação atual do açude é a mais favorável a essa atividade
- 2 Solicitamos à Comissão Gestora ou à de Acompanhamento que encaminhem à comar@ana.gov.br informações sobre os itens 4.1 e 4.2
- 3 A ANA transferiu ao DNOCS em maio de 2017 os recursos necessários à recuperação dos dispositivos hidromecânicos do açude, principalmente da comporta e das válvulas de descarga. Aguarda as providências do DNOCS.