

ANEXO 1

LEVANTAMENTO FOTOGRÁFICO

PROGRAMA ÁGUA LIMPA
PREFEITURA DE CAXIAS DO SUL



Situação da captação da água para consumo – Produtor rural: Ângelo Settin
Localidade de Santo Anton/Primeiro Distrito



Fonte recuperada – Programa Água Limpa



Situação da captação da água para consumo – Produtor rural: José Gilberto Furtado
Localidade de São Francisco - Criúva



Fonte recuperada – Programa Água Limpa



Situação da captação da água para consumo – Produtor rural: João Luis Soares
Localidade: Nossa Senhora Aparecida – Vila Seca



Fonte recuperada – Programa Água Limpa



Situação da captação da água para consumo – Propriedade de Orivaldo Ribeiro
Localidade: Linha Ribeiro - Criúva



Fonte recuperada – Programa Água Limpa

SITUAÇÕES ENCONTRADAS – ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO



Localidade: São Francisco – Criúva (restos de folhas/rãs/insetos)



Localidade: São Francisco – Criúva (animais mortos)



Localidade: Vila Seca – (Material orgânico em decomposição)



Localidade: 4 Léguas – (material orgânico em decomposição/rãs)



Situação encontrada: Depósito de esterco de animais a céu aberto
Produtor rural Airton Zacarias - Localidade de Criúva



Instalação de esterqueiras – Programa Água Limpa



Instalação das esterqueiras – Produtor rural: Alencar Machado
Localidade de São Francisco – Criúva



Esterqueiras – Programa Água Limpa



Espalhador de esterco líquido da patrulha agrícola da Smapa utilizado nas propriedades rurais.



Campanha de Recolhimento de Embalagens de Agrotóxicos
Foto: Tatiana Cruz



Campanha de Recolhimento de Embalagens de Agrotóxicos
Foto: Tatiana Cruz



Situação encontrada – esgotamento sanitário – Produtor rural: Alcione Leitão
Localidade: Vila Seca



Instalação do Sistema de Tratamento das Águas Servidas – Programa Água Limpa



Situação encontrada – esgotamento sanitário – Produtor rural: José Leitão
Localidade: Vila Seca



Instalação do Sistema de Tratamento das Águas Servidas – Programa Água Limpa



Situação encontrada – esgotamento sanitário – Produtor rural: Alencar Machado
Localidade: São Francisco - Criúva



Instalação do sistema de tratamento das águas servidas – Programa Água Limpa



Situação encontrada do esgotamento sanitário – Produtor rural: Renan Alves
Localidade: São Francisco – Criúva



Instalação do sistema de tratamento das águas servidas – Programa Água Limpa